

Messen der Luftqualität mit einem Gassensor

Grundlagen
mehr
Eingabe
Musik
LED
Schleifen
Logik
Variablen
Mathematik
Motoren
Erweiterungen

Fortgeschritten
Funktionen
Arrays
Text
Spiel
Bilder
Pins


1

Analog Werte über Grove-Schnittstelle einlesen.

dauerhaft

zeige Zahl analoge Werte von Pin C16 (A1 RX) +

2



Grove-Schnittstelle PIN 16 und 17

Gassensor verwendet PIN 16